

# TPLO Rotation Guide

Correct TP to 3°

TPA	Desired Post-op Angle	Correction Angle	Saw Blade Radius (in mm)									
			8	10	12	15	18	21	24	27	30	33
15	3°	12°	1.67	2.09	2.51	3.14	3.76	4.39	5.02	5.64	6.27	6.9
16	3°	13°	1.81	2.26	2.72	3.40	4.08	4.75	5.43	6.11	6.79	7.47
17	3°	14°	1.95	2.44	2.92	3.66	4.39	5.12	5.85	6.58	7.31	8.04
18	3°	15°	2.09	2.61	3.13	3.92	4.70	5.48	6.27	7.05	7.83	8.61
19	3°	16°	2.23	2.78	3.34	4.18	5.01	5.85	6.68	7.52	8.35	9.19
20	3°	17°	2.36	2.96	3.55	4.43	5.32	6.21	7.09	7.98	8.87	9.76
21	3°	18°	2.50	3.13	3.75	4.69	5.63	6.57	7.51	8.45	9.39	10.32
22	3°	19°	2.64	3.30	3.96	4.95	5.94	6.93	7.92	8.91	9.90	10.89
23	3°	20°	2.78	3.47	4.17	5.21	6.25	7.29	8.34	9.38	10.42	11.46
24	3°	21°	2.92	3.64	4.37	5.47	6.56	7.65	8.75	9.84	10.93	12.03
25	3°	22°	3.05	3.82	4.58	5.72	6.87	8.01	9.16	10.30	11.45	12.59
26	3°	23°	3.19	3.99	4.78	5.98	7.18	8.37	9.57	10.77	11.96	13.16
27	3°	24°	3.33	4.16	4.99	6.24	7.48	8.73	9.98	11.23	12.47	13.72
28	3°	25°	3.46	4.33	5.19	6.49	7.79	9.09	10.39	11.69	12.99	14.29
29	3°	26°	3.60	4.50	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80	12.15	13.50	14.85
30	3°	27°	3.74	4.67	5.60	7.00	8.40	9.80	11.21	12.61	14.01	15.41
31	3°	28°	3.87	4.84	5.81	7.26	8.71	10.13	11.61	13.06	14.52	15.97
32	3°	29°	4.01	5.01	6.01	7.51	9.01	10.52	12.02	13.52	15.02	16.53
33	3°	30°	4.14	5.18	6.21	7.76	9.32	10.87	12.42	13.98	15.53	17.08
34	3°	31°	4.28	5.34	6.41	8.02	9.62	11.22	12.83	14.43	16.03	17.64
35	3°	32°	4.41	5.51	6.62	8.27	9.92	11.58	13.23	14.88	16.54	18.19
36	3°	33°	4.54	5.68	6.82	8.52	10.22	11.93	13.63	15.34	17.04	18.75
37	3°	34°	4.68	5.85	7.02	8.77	10.53	12.28	14.03	15.79	17.54	19.3
38	3°	35°	4.81	6.01	7.22	9.02	10.83	12.63	14.43	16.24	18.04	19.85
39	3°	36°	4.94	6.18	7.42	9.27	11.12	12.98	14.83	16.69	18.54	20.4
40	3°	37°	5.08	6.35	7.62	9.52	11.42	13.33	15.23	17.13	19.04	20.94
41	3°	38°	5.21	6.51	7.81	9.77	11.72	13.67	15.63	17.58	19.53	21.49
42	3°	39°	5.34	6.68	8.01	10.01	12.02	14.02	16.02	18.03	20.03	22.03